

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Tanque de reserva de agua.
Fecha	09- Abril-2019
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	Tanque de agua.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar inicio del proyecto.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza visita al lugar para verificar el lavado del tanque por parte del encargado de la obra (la misma se realizara por un morador de la comunidad), mencionándose lo siguiente. • Para dar inicio al repello del tanque fue necesario realizar una limpieza del muro para retirar las rebabas de concreto y suciedad producto de los anos de construido. • Una vez lavado el muro, se le coloca un producto especial para unir concreto viejo con nuevo, para garantizar la adhesión de la nueva mezcla. • Para esta actividad se buscó los servicios de un morador que junto a un ayudante, llevaran adelante esta obra en un periodo no mayor de 10 días laborables.
Seguimiento	Realizar nueva visita a la obra.

Documentación fotográfica.

